

Jak vytvořit různobarevné plochy na fasádě?



v jedné ploše je možno takzvaným ukončením do pásky vytvářet...



různobarevné plochy omítek,



přechody různých struktur omítek,



pracovní spáry v případě, že z jakéhokoliv důvodu nemůžete provést celou plochu najednou,



různobarevné plochy nátěrů,



šambrány,



přechody různých materiálů.



Místo změny odstínu nebo struktury omítky či nátěru v ploše se zalepí krepovou páskou.



Vymezený podklad se napanetruje systémovou penetrací válečkem nebo malířskou štětkou.



Provede se tenkovrstvá omítka (resp. nátěr) včetně jejího finálního upravení.



Místo změny odstínu nebo struktury omítky či nátěru v ploše se zalepí krepovou páskou.



Vymezený podklad se napanetruje systémovou penetrací válečkem nebo malířskou štětkou.



Provede se tenkovrstvá omítka (resp. nátěr) včetně jejího finálního upravení.

upozornění

Při použití pásky neodolávající vodě (účinkem vlhkosti dojde ke zvlhnutí pásky) je nutno na každou vrstvu nátěru použít opakovaně novou pásku. Lepící pásku je nutné vždy odstranit ihned po dokončení omítky. V opačném případě může dojít k trvalé vazbě lepícího filmu s některými podklady (rámy oken, dveří atp.) a toto je velice těžce odstranitelné bez poškození podkladu.

